

석면건축물 실내공기중 석면조사

- 석면건축물 실내공기 중 석면농도의 관리기준 준수여부 조사
- 석면건축물 관리대책 수립의 기초자료 제공

1. 조사개요

- 조사기간 : 2022년 3월 ~ 5월
- 조사대상 : 50개 지점(부산시 및 구·군 소유 석면건축물¹⁾ 159개소 중
 - ¹⁾석면건축자재 사용 면적의 합이 50 m² 이상인 건축물
- 조사항목 : 석면 및 섬유상 먼지(관리기준 0.01 개/cm³ 이하)
- 조사방법 : 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법(환경부고시 제2020-268호), ISO 14966
 - 시료채취 : 해당 시설별 대표지점 2개소
 - 분석방법 : 위상차현미경법(필요시 전자현미경²⁾으로 석면 유무 확인)
 - ²⁾주사전자현미경(SEM, Scanning Electron Microscope)

2. 조사결과

- 석면 및 섬유상 먼지농도
 - 22년 조사대상 공공 석면건축물 50개소(100개 지점) 조사 완료
 - 전 개소에서 석면 및 섬유상 먼지농도가 관리기준(0.01 개/cm³) 이내인 것으로 나타났으며, 전체 평균 농도는 0.003 개/cm³(관리기준의 30%수준), 62개 지점은 불검출로 조사됨(표 1)

표 1. 석면건축물 실내공기 중 석면 조사결과(2019년 이후)

| 구 분 | | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|-----------------------------------|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 조사기간 | | '19. 8. ~ 12. | '20. 4. ~ 8. | '21. 5. ~ 7. | '22. 3. ~ 5. |
| 조사대상 | | 어린이·노약자 등 민감계층 석면건축물 | | 공공석면건축물 | |
| | | 31개소 (62개 지점) | 43*개소 (86개 지점) | 50개소 (100개 지점) | 50개소 (100개 지점) |
| 석면 및 섬유상먼지(개/cm ³) | 평균 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| | 최고 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| | 최저 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불검출 대상 | | 12개 지점 | 23개 지점 | 48개 지점 | 62개 지점 |
| 기준초과 | | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

*석면자재철거로 인한 조사불가 대상(7개소) 제외




그림 1. 석면 및 섬유상 먼지 형태-위상차현미경(배율 400배)

- 최고 농도는 이용객 수가 많은 온천1동 행정복지센터(1층 민원실, 0.008 개/cm³)로 나타났으며, 관리기준 농도의 50% 이상 조사된 지점은 8개 지점(행정기관 6, 보건 및 복지시설 2)으로 조사됨(그림 2)




그림 2. 석면건축물 실내공기 중 석면 조사결과

○ 시설·면적별 비교

- 시설별 석면 및 섬유상 먼지농도는 행정기관과 보건 및 복지시설군이 평균농도 0.004 개/cm³로 가장 높은 농도를 나타냄(그림 3)
- 해당 시설군은 타 시설군 대비 이용객 수가 많은 민원실, 사무실을 운영하고 있음




그림 3. 시설별 석면 및 섬유상 먼지농도 현황

- 면적별 석면 및 섬유상 먼지농도는 석면자재 면적이 500~1,000 m²인 건축물에서 평균농도 0.004 개/cm³로 가장 높은 농도를 나타냄(표 2)
- 해당 면적군에 이용객 수가 많은 행정기관(행정복지센터), 민원실(사무실)의 분포비율이 높은 것으로 확인됨

표 2. 석면건축자재 면적별 조사결과

| 석면건축자재 면적(m ²) | | 500 이하 | 500 - 1,000이하 | 1,000 - 2,000이하 | 2,000 이상 |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 대상시설 | | 25개소 | 17개소 | 7개소 | 1개소 |
| 대상시설 중 | 행정기관 (비율) | 17개소 (68.0%) | 12개소 (70.6%) | 4개소 (57.1%) | 0 (-) |
| | 민원실(사무실) (비율) | 6지점 (12.0%) | 8지점 (23.5%) | 3지점 (21.4%) | 0 (-) |
| 평균(개/cm ³) | | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |

○ 전자현미경 분석결과

- 석면 및 섬유상 먼지농도가 기준의 50% 이상인 8개 지점을 전자현미경을 이용하여 석면 함유여부 확인결과, 석면은 불검출(비석면)로 확인됨
- 2019년 석면 실태조사 이후부터 실내공기 중 석면 검출 사례 없음




그림 4. 섬유상 먼지와 석면(백석면) 비교-전자현미경(배율 2,000배)

○ 석면건축자재 손상 현황

- 50개소(100개 지점) 중 10개소(10개 지점)에서 확인되었으며, 손상 형태는 깨짐(6개 지점), 틈새(3개 지점), 누수에 의한 들뜸(1개 지점) 이었음(그림 5)



그림 5. 석면건축자재 손상 형태

○ 석면건축자재 노출 최소화 조치³⁾ 현황

- 50개소(100개 지점) 중 29개소(48개 지점)에 적용된 것으로 확인되었으며, 조치방법은 도장(39) > 붙임(7) > 대체(2) 순이었음(그림 6)

³⁾석면건축자재의 손상 등으로 인한 석면의 비산 가능성을 제어하기 위해 도장(페인트), 붙임(도배지) 등의 보수 방법을 적용한 것



그림 6. 석면건축자재 노출 최소화 사례

○ 석면 및 섬유상 먼지 불검출률 비교

- 석면건축자재에 손상이 없거나 자재 노출 최소화 조치를 적용한 건축물의 경우, 석면 및 섬유상 먼지의 불검출률이 증가하는 것으로 나타남(그림 7)
- 자재 손상 시 40.0%, 손상 없을 시 64.4%로 불검출률 약 24.4% 증가
- 최소화 조치 미적용 시 55.8%, 적용 시 66.7%로 불검출률 약 10.9% 증가




그림 7. 석면건축자재 손상·노출 최소화에 따른 불검출률 비교

4. 활용방안

- 다년간의 조사를 통한 부산시 석면건축물 실태 파악과 건축물 소유자에 대한 관리방향 제시
- 부산시 석면건축물에 대한 관리대책 수립의 기초자료로 활용

5. 기대효과

- 석면건축물 이용객 및 상시 근로자의 건강 위해 예방과 안전한 생활·근로 환경조성에 기여